

物质安全数据表

一、供货商资料：

制造商或供货商名称：浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司	
制造商或供货商地址：平湖市景兴工业园区（九里亭）	
工厂地址：平湖市景兴工业园区（九里亭）	
咨询者姓名：蒋红卫	电话：0573-85961298
紧急联络电话：13586346868	传真：0573-85978356

二、成份辨识数据：

物品中 (英) 文名称			RESIN YDN80 改性三聚氰胺树脂（硬挺剂） (Modified Cyanuramide melamine- resin)					
同义名称								
危害成份			化学文摘	容许浓度				
中 (英) 文名称	化学式	含量%	社登记号 CAS NO.	时量平 均容许 浓度 TWA	短时间时 量平均容 许浓度 STEL	最高容许 浓度 CEILING	LD50 测试 动物 吸收 途径	LC50 测试 动物 吸收 途径
甲醛		≤0.6	000050-00-0					

三、危害辨识数据：

最重要危害效应	健康危害效应：会刺激呼吸系统及皮肤，皮肤接触可能引起过敏作用，接触到眼睛会造成重大伤害
	环境影响：无
	物理性及化学性危害：不可燃
	特殊危害：无
主要症状：---	
物品危害分类：---	

四、急救措施：

不可暴露途径之急救方法： 。吸入：移动到清新空气的地方，假如呼吸困难时，戴上氧气罩，如有其它不寻常的征兆时，马上就医处理。 。皮肤接触：马上使用大量的水和肥皂冲洗。 。眼睛接触：大量用水冲洗 15 分钟以上并迅速就医。 。食入：马上就医并出示容器、卷标和物质安全数据表，并在医师的指示下吐出，绝不可把药物给无意识的人服用。
最重要症状及危害效应：---
对急救人员之防护：---
对医师之指示：---

五、灭火措施：

适用灭火剂：水、二氧化碳或干粉灭火器
灭火时可能遭遇之危害：---
特殊灭火程序：用灭火剂喷洒使容器降温
消防人员之特殊防护设备：戴上呼吸面罩

六、泄露处理方法：

个人应注意事项：穿适当的防护衣、戴防护手套、安全眼镜、安全鞋
环境注意事项：工作厂房应维持干净通风
清理方法：盖上可吸水的废布并擦拭后丢入废弃物的容器中再用水大量冲洗

七、安全处置与处理方法：

处置：置放时要注意，戴上手套着安全鞋及安全眼镜
储存：置放于室内阴凉处(5-30°C)，忌阳光直射高温场所

八、暴露预防措施：

工程控制：如在良好的卫生操作下，工程控制通常是不需要的

控制参数： 。八小时日时量平均容许浓度/短时量平均容许浓度/最高容许浓度： --- 。生物指标： ---
个人防护设备： 。呼吸防护：抽排气设备并戴上呼吸面罩 。手部防护：防护手套 。眼睛防护：安全眼镜 。皮肤及身体防护：防护衣
卫生措施：1. 工作环境不可抽烟饮食 2. 工作场所维持干净干燥

九、物理及化学性质：

物理性状：液体	气味：甲醛味
颜色：无色	溶解度： ---
pH 值： ---	密度 (比重)： 1.12
沸点/沸点范围： ---	蒸气密度： ---
闪火点： > 100°C	蒸气压： ---
爆炸界点： ---	自燃温度： ---

十、安定性及反应性：

安定性：安定，无聚合或各反应之危害
特殊状况可能之危害反应： ---
应避免之情况：皮肤避免直接接触
应避免之物质：火源
危害分解物：碳氧化物；氮氧化物

十一、毒性资料：

急毒性： ---
局部反应：会刺激呼吸系统及皮肤
致敏感性：皮肤接触可能引起过敏作用
慢毒性或长期毒性： ---
特殊效应：接触到眼睛会造成重大伤害

十二、生态资料：

可能之环境影响/环境流布： ---

十三、废气处置方法：

废气处置方法：污染地区、容器反应设备需经活性污泥废水处理排放

十四、运送资料：

国际运送规定：---

联合国编号：---

国内运送规定：桶装品以货运运输，品名皆有标示

特殊运送方法及注意事项：含有微量甲醛
